

Sicherheitshinweise

Oberfräsen laufen mit hohen Geschwindigkeiten und können gefährlich sein, da die Schneidwerkzeuge splintern oder brechen können.

- Befolgen Sie die mit Ihrem Elektrowerkzeug mitgelieferten Sicherheitshinweise.
- Reinigen Sie die Maschinen regelmäßig.
- Tragen Sie beim Betreiben von Fräsern immer Augen-, Ohren- und Atemschutz.
- Führen Sie die Oberfräse stets fest mit beiden Händen!
- Ziehen Sie vor dem Wechsel des Fräasers grundsätzlich den Netzstecker.
- Setzen Sie mindestens 3/4 des Schaftes in die Spannzange ein.
- Fräsen Sie nicht zu tief in einem Arbeitsgang. Bedienen Sie die Fräser mit geeignetem Kraftaufwand, um Überbelastung zu vermeiden.
- Führen Sie den Router in die richtige Richtung - gegen die Drehung des Fräasers



- Entfernen Sie das Werkzeug aus der Spannzange, wenn es nicht benutzt wird.

- Verwenden Sie keine abgenutzten Spannzangen und verwenden Sie immer die richtige Größe.
- Lassen Sie ihre Schneidwerkzeuge von einem Fachmann mit der richtigen Schleifausrüstung regelmäßig schärfen.
- Beim Nachschleifen von Werkzeugen eine ausreichende Belüftung verwenden.
- Der Schleifprozess erzeugt Staub, der potentiell gefährlich sein kann.

