

Правила безпеки

Використання фрезерного обладнання є роботою в зоні підвищеної небезпеки через наявність деталей, що швидко обертаються, та існуючої ймовірності поломки або руйнування ріжучого інструменту.

- Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки, яка додається до фрезера. Регулярно проводьте очищення фрезера від пилу, стружки і бруду.
- Обов'язково використовуйте захисні засоби (окуляри, респіратори, беруші) під час роботи.
- Тримайте руки на безпечній відстані від деталей та інструменту, що обертаються.
- Завжди відключайте обладнання від мережі живлення при заміні інструменту.
- Встановлюйте ріжучий інструмент так, щоб в цангу входило як мінімум 3/4 довжини хвостовика.
- Не здійснюйте глибокого фрезерування за один прохід.
- Виконуйте подачу фрези із зусиллям, відповідним параметрам обладнання, щоб не допускати його перевантаження.



- Подачу фрезера необхідно проводити в напрямку, протилежному обертанню інструмента.

- Не залишайте інструмент в патроні по закінченню роботи.
- Ніколи не користуйтеся пошкодженими цангами. Користуйтеся цангами правильних розмірів.
- Переточування інструменту має проводитися кваліфікованим персоналом на відповідному обладнанні.
- Процес заточування супроводжується появою пилу, що містить небезпечні інгредієнти, тому заточувальні верстати повинні бути обладнані витяжною вентиляцією.

